









## Komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Jacuzzi	Natryski
<i>Ocena parametrów mikrobiologicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	01.02.2018	01.02.2018	01.02.2018	05.10.2017
<i>Ocena parametrów fizykochemicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	01.02.2018	01.02.2018	01.02.2018	---
<i>Parametry odbiegające od wymagań</i>	---	UWAGA !!! W systemie cyrkulacji basenu rekreacyjnego, jacuzzi i zjeżdżalni stwierdzono obecność bakterii „Pseudomonas aeruginosa” (wynik z 01.02.2018r. - 7 jtk/100 ml ; wynik z 08.02.2018r. - 3 jtk/100 ml ; dopuszczalna wartość[NDS] - 0 jtk/100 ml) Bakterii „Pseudomonas aeruginosa” NIE STWIERDZONO ANI W NIECCE MAŁEGO BASENU ANI W NIECCE JACUZZI.		---
<i>Podejmowane działania naprawcze</i>	---	Dezynfekcja systemu cyrkulacji basenu rekreacyjnego, jacuzzi i zjeżdżalni oraz dezynfekcja filtra basenu rekreacyjnego		---
<i>Planowany termin poprawy jakości wody</i>	---	20.02.2018r.		---

Badanie przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe oraz Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM w Limanowej na zlecenie Krytej Pływalni w Bochni.

### Legenda:

 woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu

 woda w trakcie badań

 woda nie podlega badaniu