









Komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Jacuzzi	Natryski
<i>Ocena parametrów mikrobiologicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	05.10.2017
<i>Ocena parametrów fizykochemicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	22.03.2018	22.03.2018	22.03.2018	---
<i>Parametry odbiegające od wymagań</i>	Niewielki niedobór potencjału redox (wynik 738 mV ; norma 750 mV)	Niewielki niedobór potencjału redox w basenie rekreacyjnym (wynik 731 mV ; norma 750 mV) oraz w jacuzzi (wynik 736 mV ; norma 750 mV). W systemie cyrkulacji basenu rekreacyjnego, jacuzzi i zjeżdżalni stwierdzono przekroczenie parametrów: chlor związany (wynik 0,36 mg/l; norma <0,2 mg/l) oraz Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36C±2C, 44±4h (wynik >3*10 ² jtk/1ml ; norma 0-20 jtk/1ml)		---
<i>Podejmowane działania naprawcze</i>	Kalibracja sondy Redox	Kalibracja sondy Redox oraz dezynfekcja systemu cyrkulacji i filtracji basenu rekreacyjnego, jacuzzi i zjeżdżalni		---
<i>Planowany termin poprawy jakości wody</i>	05.04.2018r.			---

Badanie przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe na zlecenie Krytej Pływalni w Bochni.


Legenda:

 woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu

 woda w trakcie badań

 woda nie podlega badaniu